

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:


Nombre del edificio	EDIFICIO DE VIVIENDAS COLON 30		
Dirección	RUA COLON 30		
Municipio	VIGO	Código Postal	36201
Provincia	PONTEVEDRA	Comunidad Autónoma	GALICIA
Zona climática	C1	Año construcción	2022
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE 2022		
Referencia/s catastral/es	3163015NG2736S0001BB		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio de nueva construcción	<input type="checkbox"/> Edificio Existente
<input checked="" type="checkbox"/> Vivienda <input type="checkbox"/> Unifamiliar <input checked="" type="checkbox"/> Bloque <input checked="" type="checkbox"/> Bloque completo <input type="checkbox"/> Vivienda individual	<input type="checkbox"/> Terciario <input type="checkbox"/> Edificio completo <input type="checkbox"/> Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Antonio Reboreda Fernandez	NIF/NIE	53.183.245-T
Razón social	Reboreda Ingeniería	NIF	B-36.931.541
Domicilio	R/Marqués de Valladares 5 2º		
Municipio	Vigo	Código Postal	36201
Provincia	Pontevedra	Comunidad Autónoma	Galicia
e-mail	ingenieria@reboreda.gal	Teléfono	986430245
Titulación habilitante según normativa vigente	Ingeniería Industrial		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2023.a		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 28/06/2022

Firma del técnico certificador:

- Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
- Anexo II. Calificación energética del edificio.
- Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
- Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente: